

Результаты обследования административного здания по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20 (1 этаж)
на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Комитет по культуре администрации города Мурманска
Наименование объекта

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		на момент обследования	Состояние доступности	
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)		после 1 этапа	после 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Мер по адаптации объекта не требуется.			К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП		
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Мер по адаптации объекта не требуется.			К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП		
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. Мер по адаптации объекта не требуется.			К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП		

